


国分小学校区 通学路安全マップ



番号	危険箇所の種別	所在地	予想される危険内容
1	崖・穴	名波町4-18の裏山	落下の危険。
2	ガードレールのない側溝	名波町1-15から名波ハイタウン一帯	側溝に蓋がなく、落ちると危険。(通学路)
3	幅の広い側溝	中央4丁目2693(ジェルスイミングクラブ横)	側溝に蓋がなく、落ちると危険。(通学路)
4	用水路・側溝	中央2丁目17-10動物病院裏	側溝に蓋がなく、落ちると危険。
5	ガードレールのない側溝	中央5丁目1番:中央公園南側	側溝に蓋がなく、落ちると危険。
6	用水路・側溝	中央5丁目14一帯福島団地付近	側溝に蓋がなく、落ちると危険。
7	用水路	中央2丁目	用水路まで3Mの高さ。落ちると危険。(通学路)
8	崖	城山町10	落下の危険。
9	ガードレールのない側溝	中央4丁目9-12(富士ハイツ1棟)	側溝に蓋がなく、落ちると危険。
10	防空壕	中央1丁目10(第一工業大学)	立ち入り禁止でふさいである。
11	幅の広い側溝	中央6丁目7-1	側溝が広く落ちると危険。道幅が狭い。
12	ガードレールのない側溝	中央1丁目9番(TSUTAYA近く)	側溝に蓋がなく、落ちると危険。道幅が狭い。
13	崖	中央1丁目(若宮神社向かい側)	崖崩れで通行止めになることもあり危険。
14	用水路・側溝	中央3丁目(川跡)	側溝がなく、梅雨時は増水し危険。
15	道路	中央6丁目(唐仁)	梅雨時など、水かさが増水すると危険。